ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3
2. FOTOGRAFÍAS GENERALES 4
3. FOTOGRAFÍAS CONTRAFUERTES 5
4. FOTOGRAFÍAS VIGAS CORREA 7
5. FOTOGRAFÍAS CUBIERTA 9
6. FOTOGRAFÍAS ASEOS 11

1. INTRODUCCIÓN

El presente Anejo recoge las fotografías tomadas durante la primera fase de la inspección, realizada entre Noviembre del 2012 y Enero de 2013, y la segunda fase, la inspección especial, realizada del 18 al 20 de Febrero del 2013.

2. FOTOGRAFÍAS GENERALES

Vista general del pórtico desde C\ Olímpicos

Detalle del nudo de encuentro entre la parte inclinada del contrafuerte y el apoyo vertical



Detalle de las bajantes adosadas a los contrafuertes

Vista de los pórticos desde la calle Val Miñor

Perspectiva de los contrafuertes

Vista frontal de tres contrafuertes atados por las vigas correa.

3. FOTOGRAFÍAS CONTRAFUERTES

Vista general del apoyo de un contrafuerte



Detección de fisuras en el apoyo

Vista general de la parte inclinada del contrafuerte

Vista del nudo de encuentro del contrafuerte con la viga correa y el forjado

Detalle de humedades que sufren los contrafuertes

Armaduras a la vista

Nidos de grava

Armaduras a la vista

Armaduras a la vista

Armaduras a la vista

Nidos de grava

Nidos de grava

4. FOTOGRAFÍAS VIGAS CORREA

Imagen general de atado de los contrafuertes

Detalle de la viga

Detalle del apoyo de la viga

Restos de cascotes sobre la viga

Patología en la parte inferior de la viga

Fragmentos de hormigón sueltos

Detección de avance de carbonatación

Aspecto general de una viga afectada

Detalle de la oxidación de armaduras

Aspecto de la viga tras la retirada de fragmentos sueltos

Retirada de fragmentos sueltos

Aspecto de la viga tras la retirada de fragmentos sueltos

5. FOTOGRAFÍAS CUBIERTA

Vista de la parte superior de los anclajes

Vista de la parte superior de los anclajes

Detalle de la bajante adosada al contrafuerte

Detalle de la celosía que soporta la cubierta

Vista inferior del anclaje del nudo de la celosía

Vista inferior del anclaje del nudo de la celosía

Vista inferior de la celosía

Vista inferior de la celosía



Vista general de la cubierta



Detalle de chapas con corrosión

6. FOTOGRAFÍAS ASEOS

Mobiliario desfasado

Fugas de agua

Fugas de agua

Fugas de agua



Instalación fontanería al aire

Vista general