CUADRO GENERAL

RED DE CIA. SUMINISTRADORA

FUS. 160A

CONTADOR ELECTRONICO ACTIVA / REACTIVA

160A Manual corte en carga

3 TRAFOS I. 160/5

BORNAS DE COMPROBACION

C. P. M.

S70 Ø63 RZ1-K 0,6/1kV

125A Pc=45kA

Puentes 50mm2

32A Pc=25kA

Puentes 10mm2

S35

R<20 Ohmios

S35

| | | |