

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
	1 A BOUZA (COIA)		
1.1	Ud Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario.	583,38	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.2	Ud Suministro e instalación de cañón de riego de características iguales al existente, conxionado al anillo, incluso retirada de los elementos deteriorados del actual, totalmente instalada la unidad, rematada y comprobada.	468,78	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.3	Tm Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón)	406,28	CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
1.4	m Reposición de asientos de graderío, incluso retirada de elementos deteriorados, limpieza de la base y colocación del nuevo elemento igual a los existentes, totalmente rematado	8,34	OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.5	Ud. Inspección y reparación total de la instalación, comprendiendo juntas, sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje fotográfico total incluido.	1.152,85	MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.6	Ud. Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso pruebas y puesta en funcionamiento.	816,00	OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS
1.7	Ud Reparación de marcador electrónico existente, incluyendo piezas necesarias y pruebas de funcionamiento.	375,00	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
1.8	Ud Reparación de cerramiento metálico perimetral del campo, sustituyendo los elementos deteriorados por otros de las mismas características. Incluyendo piezas necesarias.	2.760,53	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
	2 SANTA MARIÑA (CABRAL)		
2.1	Ud Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario.	583,38	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
2.2	Tm Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón)	406,28	CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
2.3	Ud Suministro e instalación de cañón de riego de características iguales al existente, conexiónado al anillo, incluso retirada de los elementos deteriorados del actual, totalmente instalada la unidad, rematada y comprobada.	468,78	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
2.4	Ud. Inspección y reparación total de la instalación, comprendiendo juntas, sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje fotográfico total incluido.	1.152,85	MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.5	Ud Reparación de marcador electrónico existente, incluyendo piezas necesarias y pruebas de funcionamiento.	375,00	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
2.6	Ud. Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso pruebas y puesta en funcionamiento.	816,18	OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.7	MI Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, incluyendo retirada de bordillo existente, corte mecánico de mezcla bituminosa en caliente y hormigón HM-20 de asiento necesario. Incluso p.p. de la gestión de residuos generados.	10,59	DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3 SARDOMA			
3.1	Ud Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario.	583,38	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.2	Tm Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón)	406,28	CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
3.3	Ud Suministro e instalación de cañón de riego de características iguales al existente, conexiónado al anillo, incluso retirada de los elementos deteriorados del actual, totalmente instalada la unidad, rematada y comprobada.	468,78	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.4	Ud. Inspección y reparación total de la instalación, comprendiendo juntas, sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje fotográfico total incluido.	1.152,85	MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.5	Ud. Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso pruebas y puesta en funcionamiento.	816,00	OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS
3.6	Ud Reparación de marcador electrónico existente, incluyendo piezas necesarias y pruebas de funcionamiento.	375,00	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
3.7	Ud Reparaciones puntuales de cerramiento metálico perimetral del campo, sustituyendo los elementos deteriorados por otros de las mismas características, incluyendo piezas necesarias, y reparación de redes parabalones existentes, sustituyendo cables de acero por otros galvanizados. Completamente colocados.	951,50	NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
	4 A GUIA (TEIS)		
4.1	Ud Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario.	583,38	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.2	Tm Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón)	406,28	CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
4.3	Ud. Inspección y reparación total de la instalación, comprendiendo juntas, sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje fotográfico total incluido.	1.152,85	MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4.4	Ud. Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso pruebas y puesta en funcionamiento.	816,00	OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS
4.5	Ud Reparación de marcador electrónico existente, incluyendo piezas necesarias y pruebas de funcionamiento.	375,00	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
4.6	Ud Reparaciones puntuales de cerramiento metálico perimetral del campo, sustituyendo los elementos deteriorados por otros de las mismas características. Incluyendo piezas necesarias.	510,49	QUINIENTOS DIEZ EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
	Pontevedra, septiembre de 2015 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:	EL DIRECTOR	DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES:
	FDO: BELÉN PAMPÍN CAMINO	FDO: MANUEL GONZÁLEZ JUANATEY	