

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
1	Ud de Suministro e instalación de cañón de riego de características iguales al existente, conexionado al anillo, incluso retirada de los elementos deteriorados del actual, totalmente instalada la unidad, rematada y comprobada. Mano de obra Materiales Resto de Obra	 0,08 442,38 26,32	 468,78
2	Tm de Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón) Mano de obra Materiales Resto de Obra	 8,68 395,60 2,00	 406,28
3	Ud. de Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso pruebas y puesta en funcionamiento. Sin descomposición	 816,00	 816,00
4	Ud. de Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso pruebas y puesta en funcionamiento. Sin descomposición	 816,18	 816,18
5	m de Reposición de asientos de graderío, incluso retirada de elementos deteriorados, limpieza de la base y colocación del nuevo elemento igual a los existentes, totalmente rematado Mano de obra Resto de Obra	 3,13 5,21	 8,34
6	Ud. de Inspección y reparación total de la instalación, comprendiendo juntas, sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje fotográfico total incluido. Sin descomposición	 1.152,85	 1.152,85
7	Ud de Reparación de marcador electrónico existente, incluyendo piezas necesarias y pruebas de funcionamiento. Sin descomposición	 375,00	 375,00
8	Ud de Reparación de cerramiento metálico perimetral del campo, sustituyendo los elementos deteriorados por otros de las mismas características. Incluyendo piezas necesarias. Sin descomposición	 2.760,53	 2.760,53
9	Ud de Reparaciones puntuales de cerramiento metálico perimetral del campo, sustituyendo los elementos deteriorados por otros de las mismas características. Incluyendo piezas necesarias. Sin descomposición	 510,49	 510,49
10	Ud de Reparaciones puntuales de cerramiento metálico perimetral del campo, sustituyendo los elementos deteriorados por otros de las mismas características, incluyendo piezas necesarias, y reparación de redes parabalonos existentes, sustituyendo cables de acero por otros galvanizados. Completamente colocados. Sin descomposición	 951,50	 951,50

Cuadro de precios nº 2			
Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
11	Ud de Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario. Mano de obra Materiales Resto de Obra	 103,72 416,65 63,01	 583,38
12	Ml de Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, incluyendo retirada de bordillo existente, corte mecánico de mezcla bituminosa en caliente y hormigón HM-20 de asiento necesario. Incluso p.p. de la gestión de residuos generados. Mano de obra Materiales Medios auxiliares	 0,25 9,74 0,60	 10,59
Pontevedra, septiembre de 2015 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:		EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES:	
FDO: BELÉN PAMPÍN CAMINO		FDO: MANUEL GONZÁLEZ JUANATEY	