

## Presupuesto parcial nº 1 A BOUZA (COIA)

| Nº  | Ud  | Descripción   | Medición        |       |       |      |         |          |
|-----|-----|---|-----------------|-------|-------|------|---------|----------|
| 1.1 | Ud  | Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario.   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 1,00            |       |       |      | 1,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 1,000   | 1,000    |
|     |     |   | Total Ud .....: |       |       |      |         | 1,000    |
| 1.2 | Ud  | Suministro e instalación de cañón de riego de características iguales al existente, conexionado al anillo, incluso retirada de los elementos deteriorados del actual, totalmente instalada la unidad, rematada y comprobada.                          | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 2,00            |       |       |      | 2,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 2,000   | 2,000    |
|     |     |   | Total Ud .....: |       |       |      |         | 2,000    |
| 1.3 | Tm  | Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón)  | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 12,00           |       |       |      | 12,000  |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 12,000  | 12,000   |
|     |     |   | Total Tm .....: |       |       |      |         | 12,000   |
| 1.4 | M   | Reposición de asientos de graderío, incluso retirada de elementos deteriorados, limpieza de la base y colocación del nuevo elemento igual a los existentes, totalmente rematado   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 20,00           |       |       |      | 20,000  |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 20,000  | 20,000   |
|     |     |   | Total m .....:  |       |       |      |         | 20,000   |
| 1.5 | Ud. | Inspección y reparación total de la instalación, comprendiendo juntas, sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje fotográfico total incluido. | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 1,00            |       |       |      | 1,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 1,000   | 1,000    |
|     |     |   | Total Ud. ....: |       |       |      |         | 1,000    |
| 1.6 | Ud. | Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso pruebas y puesta en funcionamiento.  | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 1,00            |       |       |      | 1,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 1,000   | 1,000    |
|     |     |   | Total Ud. ....: |       |       |      |         | 1,000    |
| 1.7 | Ud  | Reparación de marcador electrónico existente, incluyendo piezas necesarias y pruebas de funcionamiento.   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 1,00            |       |       |      | 1,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 1,000   | 1,000    |
|     |     |   | Total Ud .....: |       |       |      |         | 1,000    |
| 1.8 | Ud  | Reparación de cerramiento metálico perimetral del campo, sustituyendo los elementos deteriorados por otros de las mismas características. Incluyendo piezas necesarias.   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 1,00            |       |       |      | 1,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 1,000   | 1,000    |
|     |     |   | Total Ud .....: |       |       |      |         | 1,000    |

**Presupuesto parcial nº 2 SANTA MARÍA (CABRAL)**

| Nº  | Ud  | Descripción   |        |       |      |         |          | Medición |
|-----|-----|---|--------|-------|------|---------|----------|----------|
| 2.1 | Ud  | Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario.   |        |       |      |         |          |          |
|     |     | Uds.  | Largo  | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |          |
|     |     | 1,00  |        |       |      | 1,000   |          |          |
|     |     |   |        |       |      | 1,000   |          | 1,000    |
|     |     | Total Ud .....:   |        |       |      |         |          | 1,000    |
| 2.2 | Tm  | Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón)  |        |       |      |         |          |          |
|     |     | Uds.  | Largo  | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |          |
|     |     | 12,00   |        |       |      | 12,000  |          |          |
|     |     |   |        |       |      | 12,000  |          | 12,000   |
|     |     | Total Tm .....:   |        |       |      |         |          | 12,000   |
| 2.3 | Ud  | Suministro e instalación de cañón de riego de características iguales al existente, conexionado al anillo, incluso retirada de los elementos deteriorados del actual, totalmente instalada la unidad, rematada y comprobada.                          |        |       |      |         |          |          |
|     |     | Uds.  | Largo  | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |          |
|     |     | 2,00  |        |       |      | 2,000   |          |          |
|     |     |   |        |       |      | 2,000   |          | 2,000    |
|     |     | Total Ud .....:   |        |       |      |         |          | 2,000    |
| 2.4 | Ud. | Inspección y reparación total de la instalación, comprendiendo juntas, sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje fotográfico total incluido. |        |       |      |         |          |          |
|     |     | Uds.  | Largo  | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |          |
|     |     | 1,00  |        |       |      | 1,000   |          |          |
|     |     |   |        |       |      | 1,000   |          | 1,000    |
|     |     | Total Ud. ....:   |        |       |      |         |          | 1,000    |
| 2.5 | Ud  | Reparación de marcador electrónico existente, incluyendo piezas necesarias y pruebas de funcionamiento.   |        |       |      |         |          |          |
|     |     | Uds.  | Largo  | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |          |
|     |     | 1,00  |        |       |      | 1,000   |          |          |
|     |     |   |        |       |      | 1,000   |          | 1,000    |
|     |     | Total Ud .....:   |        |       |      |         |          | 1,000    |
| 2.6 | Ud. | Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso pruebas y puesta en funcionamiento.  |        |       |      |         |          |          |
|     |     | Uds.  | Largo  | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |          |
|     |     | 1,00  |        |       |      | 1,000   |          |          |
|     |     |   |        |       |      | 1,000   |          | 1,000    |
|     |     | Total Ud. ....:   |        |       |      |         |          | 1,000    |
| 2.7 | MI  | Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, incluyendo retirada de bordillo existente, corte mecánico de mezcla bituminosa en caliente y hormigón HM-20 de asiento necesario. Incluso p.p. de la gestión de residuos generados.     |        |       |      |         |          |          |
|     |     | Uds.  | Largo  | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |          |
|     |     | 1,00  | 140,00 |       |      | 140,000 |          |          |
|     |     |   |        |       |      | 140,000 |          | 140,000  |
|     |     | Total MI .....:   |        |       |      |         |          | 140,000  |

**Presupuesto parcial nº 3 SARDOMA**

| Nº  | Ud  | Descripción   |                 |       |       |      |         | Medición |
|-----|-----|---|-----------------|-------|-------|------|---------|----------|
| 3.1 | Ud  | Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario.   |                 |       |       |      |         |          |
|     |     |   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 1,00            |       |       |      | 1,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 1,000   | 1,000    |
|     |     |   | Total Ud .....: |       |       |      |         | 1,000    |
| 3.2 | Tm  | Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón)  |                 |       |       |      |         |          |
|     |     |   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 14,00           |       |       |      | 14,000  |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 14,000  | 14,000   |
|     |     |   | Total Tm .....: |       |       |      |         | 14,000   |
| 3.3 | Ud  | Suministro e instalación de cañón de riego de características iguales al existente, conexionado al anillo, incluso retirada de los elementos deteriorados del actual, totalmente instalada la unidad, rematada y comprobada.  |                 |       |       |      |         |          |
|     |     |   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 3,00            |       |       |      | 3,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 3,000   | 3,000    |
|     |     |   | Total Ud .....: |       |       |      |         | 3,000    |
| 3.4 | Ud. | Inspección y reparación total de la instalación, comprendiendo juntas, sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje fotográfico total incluido.   |                 |       |       |      |         |          |
|     |     |   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 1,00            |       |       |      | 1,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 1,000   | 1,000    |
|     |     |   | Total Ud. ....: |       |       |      |         | 1,000    |
| 3.5 | Ud. | Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso pruebas y puesta en funcionamiento.  |                 |       |       |      |         |          |
|     |     |   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 1,00            |       |       |      | 1,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 1,000   | 1,000    |
|     |     |   | Total Ud. ....: |       |       |      |         | 1,000    |
| 3.6 | Ud  | Reparación de marcador electrónico existente, incluyendo piezas necesarias y pruebas de funcionamiento.   |                 |       |       |      |         |          |
|     |     |   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 1,00            |       |       |      | 1,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 1,000   | 1,000    |
|     |     |   | Total Ud .....: |       |       |      |         | 1,000    |
| 3.7 | Ud  | Reparaciones puntuales de cerramiento metálico perimetral del campo, sustituyendo los elementos deteriorados por otros de las mismas características, incluyendo piezas necesarias, y reparación de redes parabolones existentes, sustituyendo cables de acero por otros galvanizados. Completamente colocados. |                 |       |       |      |         |          |
|     |     |   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 1,00            |       |       |      | 1,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 1,000   | 1,000    |
|     |     |   | Total Ud .....: |       |       |      |         | 1,000    |

**Presupuesto parcial nº 4 A GUIA (TEIS)**

| Nº  | Ud  | Descripción   | Medición        |       |       |      |         |          |
|-----|-----|---|-----------------|-------|-------|------|---------|----------|
| 4.1 | Ud  | Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario.   |                 |       |       |      |         |          |
|     |     |   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 1,00            |       |       |      | 1,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 1,000   | 1,000    |
|     |     |   | Total Ud .....: |       |       |      |         | 1,000    |
| 4.2 | Tm  | Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón)  |                 |       |       |      |         |          |
|     |     |   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 10,00           |       |       |      | 10,000  |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 10,000  | 10,000   |
|     |     |   | Total Tm .....: |       |       |      |         | 10,000   |
| 4.3 | Ud. | Inspección y reparación total de la instalación, comprendiendo juntas, sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje fotográfico total incluido. |                 |       |       |      |         |          |
|     |     |   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 1,00            |       |       |      | 1,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 1,000   | 1,000    |
|     |     |   | Total Ud. ....: |       |       |      |         | 1,000    |
| 4.4 | Ud. | Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso pruebas y puesta en funcionamiento.  |                 |       |       |      |         |          |
|     |     |   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 1,00            |       |       |      | 1,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 1,000   | 1,000    |
|     |     |   | Total Ud. ....: |       |       |      |         | 1,000    |
| 4.5 | Ud  | Reparación de marcador electrónico existente, incluyendo piezas necesarias y pruebas de funcionamiento.   |                 |       |       |      |         |          |
|     |     |   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 1,00            |       |       |      | 1,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 1,000   | 1,000    |
|     |     |   | Total Ud .....: |       |       |      |         | 1,000    |
| 4.6 | Ud  | Reparaciones puntuales de cerramiento metálico perimetral del campo, sustituyendo los elementos deteriorados por otros de las mismas características. Incluyendo piezas necesarias.   |                 |       |       |      |         |          |
|     |     |   | Uds.            | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal |
|     |     |   | 1,00            |       |       |      | 1,000   |          |
|     |     |   |                 |       |       |      | 1,000   | 1,000    |
|     |     |   | Total Ud .....: |       |       |      |         | 1,000    |