
documento nº2:
planos

Índice de planos

Título


Plano nº 1: Situación

Plano nº 2: Emplazamiento

Plano nº 3: Planta

Plano nº 4: Detalles y marcas viales

Plano nº 5: Regata de espiras magnéticas a reponer






Sin Escala




Sin Escala

nº de plano	1
escala	S/E 1 de 1
norte	Plano de Situación
título del plano	enero 2015
fecha	Refuerzo de la copa de rodadura del firme de la rúa Doutor Antón Beiras
proyecto de:	enero 2015
el ingeniero autor del proyecto	Luis Vicente Vilar Montero
villamontecor Ingeniería	CONCELLO DE VIGO
CONCELLERÍA DE FOMENTO	VIAS Y OBRAS








SECCIÓN REHABILITACIÓN SUPERFICIAL CON FRESADO
COTAS EN m.


LINEA DE DETENCION

M-4.1




PROHIBICION DE PARADA

M-7.8



SECCIÓN

COTAS EN m.




PLANTA

COTAS EN m.

ADAPTACIÓN DE REGISTRO



MARCA DE PASO PARA PEATONES

M- 4.3



a = VARIABLE


SEPARACION SENTIDOS EN CALZADAS DE DOS O TRES CARRILES



PASO PEATONES SOBREELEVADO

ESTACIONAMIENTO EN DOBLE LINEA
SIN DELIMITACION DE PLAZAS


M-7.3



VIA CON VM ≤ 60 Km./H


CEBREADO

M-7.2



FLECHAS DE DIRECCION VIA CON V M ≤ 60 KM/ H

M- 5.2




S=1,20 m 2

S=1,5037 m 2

S=2,175 m 2

M- 5.6

CEDA EL PASO



S=1,434 m 2

