



CERTIFICADO DE VISADO

páx. 1/2

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, corporación de dereito público, con CIF Q1575005B e con domicilio na Praza da Quintana nº 3 de Santiago de Compostela, en referencia ao seguinte expediente:

Datos do Traballo profesional	
Nº	VD090548, 4
Expediente	Demolición de edificio hostelero de sótano, planta baja y bajo cubierta
Documento	Proxecto de Demolición (con E. Básico Seguridade e Saúde)
Emprazamento	AVENIDA DE SAMIL, 10 . VIGO. 36208
Arquitecto/a(s) participante(s)	
Nome, nº e intervención	SIERRA SOBRINO, BEATRIZ, 2888
Encargarte(s)	
Nome e apelidos/DNI-CIF	XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DO CONCELLO DE VIGO / P8605706D

Certifica que: En cumprimento do establecido no artigo 5 punto trece da Lei Estatal 25/2009 e do artigo 2 punto dez da Lei Autonómica 1/2010, que modifican respectivamente a Lei de Colexios Profesionais Estatal 2/1974, e a Lei 11/2001 Autonómica, así como o previsto no Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto, sobre visado colexial, a Oficina de Visado do COAG procedeu, no ámbito da súa competencia, á revisión do seguinte traballo profesional nos seguintes aspectos e por tanto:

Informa que:

- **1 No visado colexial do expediente de referencia, comprobáronse os seguintes extremos:** a) A identidade e a habilitación profesional do autor do traballo, utilizando para isto os rexistros de colexiados previstos no artigo 10.2 da Lei Estatal 2/1974 modificada, e do artigo 10bis da Lei Autonómica 11/2001 modificada. b) A corrección e integridade formal da documentación do traballo profesional de acordo coa normativa aplicable ao traballo do que se trate, no marco de referencia de control definido no artigo 6.1.3b e no Anexo I, do R.D. 314/2006 de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación, CTE, e a lexislación vixente en Galicia en canto a normativa de carácter técnico, en concreto: • A Lei 8/1997, de Accesibilidade en Galicia e o Regulamento que a desenvolve, Decreto 35/2000, conforme ao disposto no seu artigo 34 da Lei, e 64 do Regulamento. c) En relación aos aspectos sometidos ao visado colexial por existir unha relación de causalidade directa entre o traballo profesional e a afección á integridade física e seguridade das persoas (RD 1000/2010, de 5 de agosto), someteuse a control a documentación gráfica e escrita presentada, todo iso segundo o procedemento de comprobación propio do Departamento de Visado do Colexio de Arquitectos de Galicia. d) No seu caso e no suposto de que os proxectos parciais e documentación técnica que se inclúen no traballo principal non houberan sido visados polo colexio profesional correspondente ao técnico que os asina, comprobouse a identidade e a habilitación profesional do autor do traballo, e a corrección e a integridade formal de dita documentación de acordo co previsto no artigo 5 punto trece da Lei 25/2009 Estatal, e do artigo 2 punto dez da Lei 1/2010 Autonómica de Galicia.
- **2 Os extremos non sometidos a control colexial son:** a) O visado colexial non comprende: A determinación dos honorarios profesionais a percibir polo/s Arquitecto/s ou Sociedade profesional, nin as demais condicións contractuais pactadas entre as partes para a realización do traballo profesional. b) O control técnico dos elementos facultativos do presente traballo profesional, como son, entre outros, a corrección das determinacións funcionais, técnicas, económicas ou construtivas, así como a súa adecuación á normativa urbanística vixente, nin a congruencia do presuposto de execución material das obras co contido das previsións do proxecto.
- **3 Sobre a responsabilidade e custodia:** a) Infórmase que no caso de danos derivados do traballo profesional obxecto deste visado dos que, no seu caso, resulte responsable o seu autor, o COAG responderá subsidiariamente dos danos que teñan a súa orixe en defectos que houberan debido de ser postos de manifesto polo Colexio e que garden relación directa cos elementos obxecto deste visado concreto. b) Que o traballo está composto polos arquivos que a continuación se relacionan ou acompañan no anexo deste informe ou no seu caso impresos, visados regulamentariamente por este Colexio a través dun Certificado Dixital recoñecido, conforme ao artigo 3.3 da Lei 59/2003 de Firma Dixital. c) Que nas oficinas ou no sistema informático colexial, se custodiará un exemplar do traballo profesional ao que se refire o presente informe durante un prazo non menor de dez anos, contado a partir da expedición do Certificado Final de Obra visado, custodiándose segundo o disposto no Anexo II do RD 314/2006 do Código Técnico da Edificación, como garantía para os interesados e consumidores autorizados que acrediten un interese lexítimo.
- **4 En relación ás salvedades e limitacións de alcance:** A responsabilidade do COAG é a de emitir o informe de visado do traballo profesional referenciado, baseado no control dos extremos indicados no apartado 1, coa salvidade de que se procedeu á revisión do mesmo en base á documentación presentada polo/os autor/es e dos datos contidos no mesmo.
- **5 Conclusión.** Visto todo o anterior infórmase que: “O traballo profesional indicado referenciado, cumpre cos extremos do apartado 1, os cales se atopan satisfactoriamente cumprimentados de acordo co procedemento de control propio do Departamento de Visado do COAG”, segundo habilitación, composición e procedementos certificados en 2010 mediante a NORMA ISO 9001.

Santiago de Compostela, a 12 de setembro de 2013

Asinado por delegación do Decano do Colexio de Arquitectos de Galicia

A validez deste certificado e informe adxunto, está supeditado ao SELADO que debe incluír, este, o cal acredita que o traballo profesional que se identifica foi visado polo COAG, conforme ao previsto na Lei Estatal 2/1974 e na Lei Autonómica 11/2001 de Colexios Profesionais.

Proceso de supervisión certificado
Real Interacción de Certificación
UNE-EN ISO 9001
01-04-2017 2010

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 12.09.2013 11:37:54
La zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/ve
Location: Santiago de Compostela

CVE: ADA29E3CD3A1
La zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/ve
Fecha: 12.09.2013



VD090548.4
12.09.2013
11:37:54

visado
conforme ao certificado anexo

Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia
COAG



ANEXO

páx. 2/2

Relación de arquivos dixitais visados

PROXECTO DE DEMOLICIÓN (CON E. BÁSICO SEGURIDADE E SAÚDE)	CVE	nº de páxs.
1 MEMORIA		
02 memoria.pdf	ADBA8565BABC	11
2 PLANOS		
3 PREGO CONDICIÓN S TÉCNICAS		
4 MEDICIÓN S-PRESUPUESTO		
RESUMEN DE PRESUPUESTO.pdf	AD71C5985A87	1
5 PROX. PARCIAIS-DOC. TÉCNICOS		
6 OUTROS DOCUMENTOS A VISAR		
7 ANEXOS -SEN SELADO-		
8 ESTUDO O EB SEGURIDADE SAÚDE		

