

CALLE CHURRUCA

CALLE GRAVINA

PLANTA 7º  
PROYECTO DEMOLICIÓN

DEMOLICION DE INSTALACIONES

VIV. AFECTADAS PARCIALMENTE  
(NO HABITABLES)




CALLE CHURRUCA

CALLE GRAVINA

PLANTA 7º  
PROYECTO REFORMADO

LEYENDA PROTECCION CONTRA INCENDIOS			
	DETECTOR DE CO		EXTINTOR DE POLVO DE 6 Kg. 21A-113B
	DETECTOR DE HUMOS		EXTINTOR DE POLVO DE 25 Kg. 55A-233B
	SIRENA ACUSTICA		EXTINTOR DE AGUA DE 10 Kg. 8A-35B
	CENTRAL DE DETECCION DE CO		EXTINTOR DE AGUA DE 25 Kg. 212A-85B
	EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA		EXTINTOR DE CO2 DE 25 Kg.
	SEÑALIZACION USO ALTERNATIVO		BOCA DE AGUA CONT. INCENDIOS 25 MM
	TOMA DE COLUMNA SECA		HIDRANTE
	TOMA DE COLUMNA SECA CON LLAVE DE CORTE		PUERTA ANTIPANICO
	BOCA DE ENTRADA DE COLUMNA SECA		PUERTA RESISTENTE AL FUEGO
	RECIPIENTE DE PALA Y ARENA		LINEA DE CONEXION DE DB-SI
	ROCIADOR		CHAPA DE ACERO EI2 45-C5



SITUACION DE LAS TOMAS DE COLUMNA SECA

PETICIONARIO:  
EXCMO. CONCELLO DE VIGO  
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

REDACTOR:  
Manuel Ángel Rodríguez Filgueira  
Arquitecto Coleg. nº 2799 del COAG

OBSERVACIONES:

TITULO:  
PROYECTO PARA DEMOLICION PARCIAL Y ESTADO REFORMADO  
EDIFICIO DE VIVIENDAS  
C/ CHURRUCA Nº 3 Y 5 1º SO. C/ GRAVINA  
VIGO-PONTEVEDRA

TITULO PLANO:  
DEMOLICION PARCIAL Y ESTADO REFORMADO  
PLANTA 7º. DB-SI.

FECHA:  
AGOSTO 2011

ESCALA:  
1:100

Nº DE PLANO:  
IP.04a  
sustituye a IP.04

1106274.1  
25.08/2011  
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia  
VISADO  
OS EFECTOS REGULAMENTARIOS