




SECCIÓN REHABILITACIÓN SUPERFICIAL CON FRESADO
COTAS EN m.





SECCIÓN
COTAS EN m.


PLANTA
COTAS EN m.
ADAPTACIÓN DE REGISTRO




SEPARACION SENTIDOS EN CALZADAS DE DOS O TRES CARRILES




Borde de entrada < 5 mm
Fresado | profundidad: 3-4 cm
anchura: 50 cm



PASO PEATONES SOBREELEVADO



ESTACIONAMIENTO EN DOBLE LINEA
SIN DELIMITACION DE PLAZAS



ACERA
1.80 a 2.50

VIA CON VM ≤ 60 Km/H

CEBREADO


CIRCULACION EN DOBLE SENTIDO

CIRCULACION EN SENTIDO UNICO

CONVERGENTE

FLECHAS DE DIRECCION VIA CON VM ≤ 60 KM/H

M-5.2



1.- DE FRENTE

2.- A LA DERECHA

3.- DE FRENTE O A LA DERECHA


S=1,20 m 2

S=1,5037 m 2

S=2,175 m 2

M-5.6

CEDA EL PASO



S=1,434 m 2