





Área de las instalaciones deportivas afectada en la reparación contemplada en proyecto: 26.00 x 7.50 m

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  <b>Deputación<br/>Pontevedra</b><br>Infraestructuras | PROYECTO DE:<br><br><b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DE FÚTBOL<br/>DE MEIXUEIRO (CONCELLO DE VIGO)</b> |  |  |
| <b>CONVENIO CONCELLO<br/>VIGO 2015</b>   | EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO :   | EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES : |  |
| FECHA:<br>NOVIEMBRE - 2015   | FDO. : BELÉN PAMPÍN CAMINO  | FDO. : MANUEL GONZÁLEZ JUANATEY                |  |
| ESCALAS:<br><br>1/1.000  | PLANO DE:<br><br><b>PLANTA ZONA ACTUACIÓN</b>   |  | NORTE<br><br>HOJA Nº:<br><br><b>3</b> |